



# VKBA 3637

Technische Mitteilung – September 2015



Renault: Modus, Logan I, Megane II, Clio II, Clio Grandtour, Kangoo --> 2002-11-01  
Nissan: Micra III --> 2003-01-01  
Dacia: Sandero, Logan --> 2008-11-01



Obligatorische Anordnung der ABS-Sensorhalterung in der Mitte des Achsschenkels



OE Nb: Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R  
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

## VKBA 3637



Der Lieferumfang des Radlagersatzes VKBA 3637 umfasst eine ABS-Sensorhalterung als Teil mehrerer im Satz enthaltener Zubehörteile.



Abbildung 1

### Korrekte Montage

Die ABS-Sensorhalterung wird zentriert angebracht, kann das Lager und den ABS-Sensor nicht beschädigen und erzeugt ein präzises Signal.




Abbildung 2

### Fehlerhafte Montage

Der ABS-Sensor ist **NICHT** zentriert angebracht, was eine Verformung der ABS-Sensorhalterung und Abrieb an der ABS-Dichtung verursacht. Das könnte zu einem vorzeitigen Lagerdefekt und zu Problemen mit dem ABS-Signal führen (siehe Abbildungen rechts).

### Montage der ABS-Sensorhalterung

Die ABS-Sensorhalterung muss bei der Montage in die Mitte des Achsschenkels angebracht werden, bevor das Lager eingepresst wird (siehe *Abbildung 1*). Eine fehlerhafte Lage der Halterung verursacht Abrieb an der ABS-Dichtung und führt zu einem vorzeitigen Lagerdefekt, der durch die Verformung der ABS-Halterung verursacht wird (siehe *Abbildung 2*).



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)