



VKPC 86450

Technische Mitteilung – Februar 2015



RENAULT Espace IV, Vel Satis (3.0 Dci)
Opel/Vauxhall Vectra C/Mk II, Signum (3.0 V6 CDTI)
Saab 9-5 (3.0 TiD)



SKF Anpassung der Wasserpumpendichtung



Renault OE Nr: 77 01 474 006
Opel/Vauxhall OE Nr: 13 34 144 – 97730781
Saab OE Nr: 5956107



Die im SKF Wasserpumpen-Kit VKPC 86450 enthaltene Papier-Graphit-Dichtung wird durch eine Metalledichtung ersetzt.

Der Einsatz der neuen Metalledichtung in die Wasserpumpen-Kits erfolgt nach dem Abverkauf der bisherigen Kits.

Hinweis zum Wasserpumpenwechsel


Achten Sie darauf, die verschiedenen Schrauben (A) und (B) bei der Montage nicht zu vertauschen, sonst kann es zu einer Kühlmittleckage und damit zu einer Vermischung mit dem Motoröl kommen.

Hinweis! Es ist äußerst wichtig die Schraubenlänge und das vorgegebene Anzugsdrehmoment zu beachten. Eine Undichtigkeit der Wasserpumpe kann durch die Motorkonstruktion nicht so einfach erkannt werden und sogar zu Motorschäden führen.

Anzugsdrehmoment der Schrauben:

A lange Schrauben = 11 Nm

B kurze Schrauben = 11 Nm



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF ist ein eingetragenes Warenzeichen der SKF-Gruppe.

© SKF-Gruppe 2015
Die Inhalte dieser Veröffentlichung fallen unter das Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht werden. Es wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, korrekte Informationen in dieser Veröffentlichung bereitzustellen. Es gilt jedoch ein Haftungsausschluss bzgl. Verlust, direkte bzw. indirekte Schäden und Folgeschäden, die aus der Verwendung dieser Information entstehen könnten.

