



## SERVICE INFO



# Geänderte Spann- und Umlenkrolle

Hersteller: Nissan, Renault

Modelle:

Nissan: X-Trail

Renault: Koleos

Motorcode: M9R

Art-Nr.: 532 0534 10 (Umlenkrolle)  
534 0281 10 (Spannrolle)

OE-Nummern:  
82 00 725 951 (Umlenkrolle Kunststoff)  
11 75 075 68R (Spannrolle Kunststoff)  
82 01 003 525 (Umlenkrolle Metall)  
11 75 009 69R (Spannrolle Metall)




Bild 1: Spann- und Umlenkrolle aus Metall

Die Hersteller Nissan und Renault verbauen im Nebenaggregatetrieb der oben genannten Modelle zwei unterschiedliche Ausführungen der Spann- und Umlenkrolle. Die Fahrzeuge können mit einer Ausführung aus Metall (Bild 1) oder Kunststoff (Bild 2) ausgestattet sein.

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet für diese Modelle eine Spann- und Umlenkrolle aus Kunststoff an (Bild 2). Diese erfüllen voll umfänglich alle technischen Anforderungen und können bedenkenlos verwendet werden.

Die Spann- und die Umlenkrolle aus Metall kann ohne Einschränkungen gegen eine Ausführung aus Kunststoff getauscht werden.



Bild 2: Spann- und Umlenkrolle aus Kunststoff

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

